



Banc

jeudi 31 mars 2022

14:31:12

MENU PRINCIPAL

INTERVENTION

BANCS


CLIENT

FOURNISSEUR




PIECE DE RECHANGE








Chercher:



NBanc_Chpo	Nbanc_EDF	Date_Installation	Date_Maintenance	Site	Localisation	Locaux
CR17042	/			ACTENIUM	Acténium	Atelier
R15533	/			BELLEVILLE	HZC	/
R14544/13	/	01/01/1999	25/01/2021	BELLEVILLE	ZC	/
R15321		01/01/2004	25/01/2021	BUGEY	HZC	
R15087	/	09/09/2003	25/01/2021	BUGEY	ZC	2/3
CR18123		01/01/2014		BUGEY	ZC	3/4
CR19276		01/01/2019		CATTENOM	HZC	/
R16669		01/01/2010		CATTENOM	ZC	TR3
CR19258	0 ZDF 001 BT	01/01/2019	19/01/2021	CATTENOM	ZC	TR2
R14095/010	/	01/01/1996	19/01/2021	CATTENOM	ZC	/
R14314	0 ZDC 001 BT	01/01/1998	19/01/2021	CHINON	HZC	/
R16312	CHPO001BB	02/09/2008	22/04/2021	CHINON	ZC	BAN8
R15080	0ZOU001YZBANCKY	01/01/2003	05/01/2021	CHINON	ZC	BAN9
R15149	0ZOU002YZBANCKY	26/01/2004	05/01/2021	CHOOZ	HZC	/
CR18271	0ZOU008YZBANCKY	01/01/2015	05/01/2021	CHOOZ	ZC	BAN TR1
R15047/A	0 DAT 176 WO	01/01/2003		CHOOZ	ZC	BAN TR2
R15047/B	0 DAT 177 WO	01/01/2003		CIVAUX	HZC	/
R15149	/	01/01/2003		CIVAUX	ZC	/
R15802	CM1299	23/11/2006	23/02/2021	CIVAUX	ZC	/







 Créer









Client

jeudi 31 mars 2022

14:31:38

MENU PRINCIPAL

INTERVENTION

BANCS

CLIENT

FOURNISSEUR

PIECE DE RECHANGE














Chercher:








	Nom_Client	Site	NBanc_Chpo	Nbanc_EDF	Date_Installation	Date_M
EDF		BELLEVILLE	R15533	/		
EDF		BELLEVILLE	R14544/13	/	01/01/1999	
EDF		BUGEY	R15321		01/01/2004	
EDF		BUGEY	R15087	/	09/09/2003	
EDF		BUGEY	CR18123		01/01/2014	
EDF		CATTENOM	CR19276		01/01/2019	
EDF		CATTENOM	R16669		01/01/2010	
EDF		CATTENOM	CR19258	0 ZDF 001 BT	01/01/2019	
EDF		CATTENOM	R14095/010	/	01/01/1996	
EDF		CHINON	R14314	0 ZDC 001 BT	01/01/1998	
EDF		CHINON	R16312	CHPO001BB	02/09/2008	
EDF		CHINON	R15080	0ZOU001YZBANCKY	01/01/2003	
EDF		CHOOZ	R15149	0ZOU002YZBANCKY	26/01/2004	
EDF		CHOOZ	CR18271	0ZOU008YZBANCKY	01/01/2015	
EDF		CHOOZ	R15047/A	0 DAT 176 WO	01/01/2003	
EDF		CIVAUX	R15047/B	0 DAT 177 WO	01/01/2003	
EDF		CIVAUX	R15149	/	01/01/2003	
EDF		CIVAUX	R15802	CM1299	23/11/2006	
EDF		CRUAS	R15326	OUTCN0663A00	11/01/2005	


Formulaires



-  Ajouter_Banc
-  Ajouter_Client
-  Ajouter_Fournisseur
-  Ajouter_Intervenant
-  Ajouter_intervention
-  Ajouter_PDR
-  Client
-  ConsulterClients
-  ConsulterInter
-  Consulterintervention
-  ConsulterMatBancs
-  ConsulterPDR
-  ConsulterPDRInter

-  DonneesCriteres

-  F_Intervention
-  F_maj_banc
-  F_maj_intervention
-  F_maj_PDR

-  F_Pdr



Intervention

jeudi 31 mars 2022

14:30:31

MENU PRINCIPAL

INTERVENTION

BANCS


CLIENT

FOURNISSEUR

PIECE DE RECHANGE

Chercher:

+ Créer



Date_intervention	Nct	Designation_de_intervention	Sem	Si
02/02/2021	CM00128	BANC ETR78	10	ACTENIUM
19/02/2021	CM00132	1 BANC HZC ETR76	16	BELLEVILLE
19/02/2021	CM00132	1 BANC ZC ETR76	16	BELLEVILLE
19/02/2021	CM00132	1 BANC ETR116	16	BELLEVILLE
04/11/2020	CM00114	1 BANC HZC ETR76	33	BUGEY
04/11/2020	CM00114	1 BANC ZC ETR76	33	BUGEY
04/11/2020	CM00114	1 BANC ZC ETR35	33	BUGEY
01/02/2021	CM00110	1 BANC HZC ETR76	/	CATTENOM
01/02/2021	CM00110	1 BANC ZC ETR76	/	CATTENOM
01/02/2021	CM00110	1 BANC ZC ETR 76	/	CATTENOM
01/02/2021	CM00110	1BANC ZC ETR84	/	CATTENOM
19/11/2020	CM00115	1 BANC HZC ETR35	4	CHINON
19/11/2020	CM00115	1 BANC ZC ETR76	4	CHINON
19/11/2020	CM00115	1 BANC ZC ETR76	4	CHINON
03/05/2021	CM00142	1 BANC HZC ETR76	S44	CHOOZ
03/05/2021	CM00142	1 BANC ZC ETR76	S44	CHOOZ
03/05/2021	CM00142	1 BANC ZC ETR76	S44	CHOOZ
17/11/2020	CM00118	1 BANC HZC ETR76	3	CIVAUX
17/11/2020	CM00118	1 BANC ZC ETR35	3	CIVAUX
17/11/2020	CM00118	1 BANC ZC ETR35	3	CIVAUX



MENU PRINCIPAL

INTERVENTION

BANCS

CLIENT

FOURNISSEUR

PIECE DE RECHANGE

Informations globales

Bancs

Nombre total de banc

53

Pièces de rechange

Nombre total de pièces de rechange

275

Interventi

Nombre total des in

60

Prochaines maintenances bancs dans

NBanc_Chpo	Nbanc_EDF	Date_Maintenc
CR17042	/	
R15533	/	
R14544/13	/	25
R15321		25
R15087	/	25

Enr : 1 sur 53 | Aucun filtre | Rechercher

Nos



Pièce de rechange

jeudi 31 mars 2022

14:32:29

MENU PRINCIPAL

INTERVENTION

BANCS


CLIENT

FOURNISSEUR

PIECE DE RECHANGE



















 Créer

Chercher:






















Ref_interne	Designation_complementaire	Ref_externe	Px_ref_vente	Intitule
2576mul			0,00	KIT JOINT COMPLET (pompe hyd)
2576MUL0120		ETR7664	0,00	Piston BP
2576MUL0060		ETR7659	0,00	Piston HP multiplicateur 250 bar
2576mul			0,00	KIT JOINT COMPLET (pompe hyd)
2576TAB0030			129,00	Douille à billes (cage)
2576MUL0060		ETR7659	0,00	Piston HP multiplicateur 250 bar
2576mul			0,00	KIT JOINT COMPLET (pompe hyd)
2576DIV0020	(1 paire)		83,00	Glissière de tiroir de rangement
2576TAB0030			129,00	Douille à billes (cage)
2576MUL0120		ETR7664	0,00	Piston BP
2576MUL0010			3330,00	Multiplicat.air/eau complet 250 bar
2576COM0003	(compresseur) NE PLUS COMMANDER	64498+13283	50,00	Kit joints purge automatique
2576TAB0020		ETR7676 Rév 4	1721,00	Plateau de base
2576MUL0060		ETR7659	0,00	Piston HP multiplicateur 250 bar
2576MUL0060		ETR7659	0,00	Piston HP multiplicateur 250 bar
2576TAB0020		ETR7676 Rév 4	1721,00	Plateau de base
2576COM0002	(compresseur)	13920	250,00	Ventilateur intermédiaire
2576COM0002	(compresseur)	13920	250,00	Ventilateur intermédiaire
2576TAB0030			129,00	Douille à billes (cage)
2576TAB0030			129,00	Douille à billes (cage)

Requêtes

-  Ajout_Banc
-  Ajout_fournisseur
-  Ajout_intervention
-  Ajout_PDR
-  Copie de Ajout_intervention
-  R_MAJ_Banc
-  R_MAJ_Date
-  R_MAJ_facturation
-  R_MAJ_Ncommande
-  R_MAJ_Ncontrat
-  R_MAJ_Prix
-  ContactsÉtendus
-  Copie de r_sorties
-  Copie de Requête_contenu6
-  Copie de Requête_intervention
-  R_client
-  r_fournisseur
-  R_Inter

Tables



-  Appareil
-  Bancs
-  Bouteille
-  Capteurs_Carte
-  Capteurs_deplacement
-  Client
-  Composer de
-  Compresseur
-  Copie de PDR
-  Copie_de_Interventions
-  DonneesCriteres
-  Etalon
-  Feedback
-  Fournisseur
-  Intervenant
-  Interventions
-  MatBanc
-  PDR
-  Pomme